

# TSP

晶闸管控制直流TIG弧焊电源

直流  
TIG  
焊接

直流  
手弧焊

广泛应用于石油化工、压  
力容器、电力建设、不锈  
钢制品等多种行业

高可靠性的  
经济机型！




300TSP

## 直流脉冲TIG焊接/直流TIG焊接



- 即使在小电流时，引弧成功率也极高。
- 即使在高速焊接时，电弧也柔和稳定，焊缝美观。

由于采用松下独特的IC及晶闸管技术控制电流，从小电流到大电流，瞬时引弧成功率极高。




- 使用电缆总长20米的焊炬焊接，仍可保证稳定输出。

采用独特的恒流控制，即使输入电压、环境温度、弧长及其他外部条件发生变化，焊接电流仍能保持稳定。




## 直流手弧焊

- 焊接低碳钢、不锈钢、高强钢及Cr-Mo钢等，可获得优质焊缝。




第二层以上…用直流手  
弧焊，提高了效率。  
第一层…采用TIG打  
底，焊道均匀。

### <施工实例>



机械设备



压力容器

## 额定规格

| 型号                 |                 | YC-300TSP |
|--------------------|-----------------|-----------|
| 控制方式               | -               | 晶闸管       |
| 额定输入电压 相数          | -               | AC380V 3相 |
| 输入电源频率 Hz          | 50 / 60         |           |
| 额定输入容量 kVA/kW      | 16.5/11.5       |           |
| 额定输出电流 A           | 315             |           |
| 额定输出电压 V           | 22.6            |           |
| 额定负载持续率 %          | 60              |           |
| 空载电压 V             | 57              |           |
| 输出电流范围 TIG A       | 5~315           |           |
| 手弧焊 A              | 5~315           |           |
| 输出电压范围 TIG V       | 10.2~22.6       |           |
| 手弧焊 V              | 20.2~32.6       |           |
| 起始电流、收弧电流 A        | 5~315           |           |
| 电流上升时间 s           | 0.2~10          |           |
| 电流下降时间 s           | 0.2~10          |           |
| 提前送气时间 s           | 0.3             |           |
| 滞后停气时间 s           | 2~23            |           |
| 电弧点焊时间 s           | 0.5~5           |           |
| 脉冲频率 Hz            | 0.5~15          |           |
| 脉冲宽度 %             | 15~85           |           |
| 收弧电流控制方式           | 收弧[有]、[无]、[反复]  | 三种控制方式    |
| 引弧方式               | -               | 高频引弧      |
| 外壳防护等级             | -               | IP21S     |
| 绝缘等级               | -               | H         |
| 冷却方式               | -               | 强制风冷      |
| 外形尺寸(W x D x H) mm | 470 x 560 x 845 |           |
| 重量 kg              | 136             |           |

## 面向用户的周到的功能设计



### (1) 起始电流控制


防止薄板焊接时的烧穿，也可用于确认引弧点。

### (2) 上升时间控制

调节这一时间，可以改善起弧处的焊缝质量。


### (3) 脉冲电流控制

能够随意选择脉冲电流。



### (4) 脉冲频率控制

可以改变焊缝波纹的数目及焊缝宽度。



### (5) 焊接电流控制

电流范围5A~315A，适合焊接的板厚范围很大。

### (6) 下降时间控制

通过调节焊接电流下降时间，可获得平滑完善的收弧焊缝。

### (7) 收弧电流控制

可防止弧坑及焊接裂纹。

### (8) 滞后停气时间控制

用于防止焊缝收弧端的氧化。

### (9) 要据不同用途，可进行三种收弧电流控制。

(收弧控制[有] [无] [重复])

### (10) 可以进行电弧点焊

(点焊喷嘴、接头等需另购)。

### (11) 脉冲宽度

可调节脉冲宽度，调节范围15~85%。